

Montageanleitung – Gasbeton Hinterschnittanker mit Außengewinde

EN - Mounting instructions – Under cut anchors with external thread

FR - Mode d'emploi – Cheville pour béton cellulaire

NL - Montagehandleiding – Gasbeton-Uitklapbare Pluggen

ES - Instrucciones de montaje – Anclaje de destalonado-hormigón esponjoso

HU - Szerelési útmutató – gázbetonba való horgony

CZ - Návod k montáži – Průvlaková kotva do porobetonu

RU - Руководство по монтажу – Анкер „бабочка“ для газобетона

1



DE Konusbolzen mit Setzwerkzeug für Bohrhammer einschlagen bis das Setzwerkzeug oberflächenbündig am Gasbeton anliegt
(Hinweis: Bohrfunktion am Bohrhammer ausschalten)

EN Drive in the tapered bolt with setting tool. Setting tool must be flush to the gas concrete (Note that the drilling function on the drill hammer has to be turned off)

FR Introduire la partie mâle de la cheville directement dans le support à l'aide de l'outil de frappe jusqu'en butée (Remarque : désactiver la fonction perçage au marteau perforateur)

NL Conische cilinder met zetijzer voor de boorhamer inslaan totdat de aanslag van het zetijzer tegen het gasbeton ligt
Tip: boorfunctie op boormachine uitschakelen)

ES Empuje el perno de cono con el útil de colocación hasta el ras de la superficie del hormigón poroso (Nota: Función de perforación del martillo apagada)

HU Fúrókalapácsnál való behelyező szerszámmal a kúpos csapszeget verje be, míg a behelyző szerszám a gázbetonfelülettel szintbe nem kerül (Figyelem: a fúrógépen az ütve-fúró funkciót kapcsolja ki!)

CZ Kuželovitý svorník pomocí montážního nástroje pro vrtací kladiva zaraže tak hluboko, až montážní nástroj leží v jedné rovině s povrchem pórabetonu (Doporučení: Vypněte vrtací funkci na vrtacím kladivu)

RU Полностью ввести конический болт с помощью посадочного приспособления для перфоратора в газобетонный элемент, чтобы посадочное приспособление коснулось поверхности (Важно: Отключите функцию сверления)

2



DE Spreizhülse auf den Konusbolzen bis Anschlag einschieben

EN Put splaying sleeve on the tapered bolt all the way to the stop

FR Enfoncer la partie femelle de la cheville jusqu'en butée

NL Spreidhuls over het draadeind steken en doordrukken tot aan de aanslag.

ES Insertar el casquillo en la varilla rosada e introducir hasta que se detenga.

HU A feszítőhüvelyt a menetes rúdra dugja rá, a feszítőszerszert a kúpos csapszegre ütközésig tolja be

CZ Rozpěrnou pouzdru nasadte na závitovou tyř, rozpěrnou hmoždinku nasuňte až po doraz na kuželovitý svorník.

RU Поместить на конусный болт и задвинуть до упора разжимную втулку.

3



DE Spreizhülse mit gleichem Setzwerkzeug einschlagen, bis dies erneut bündig an der Oberfläche des Gasbetons anliegt

EN Drive in splaying sleeve with same setting tool until it is flush to the surface as well

FR Percuter avec le même outil de frappe pour garantir l'expansion de la cheville dans le béton cellulaire

NL Spreidhuls met hetzelfde zetijzer erin slaan totdat deze gelijk met het oppervlak van het gasbeton aanligt

ES Introducir de nuevo el útil de colocación, hasta que de nuevo esté a nivel con la superficie del hormigón

HU ugyanazzal a beállító szerszámmal verje be a feszítőszerszélyt, míg a szerszám a gázbeton felületével ismét szintbe kerül

CZ Rozpěrnou hmoždinku zaražte stejným montážním nástrojem, až je opět v jedné rovině s povrchem pórabetonu.

RU поместить разжимную втулку в требуемое положение с помощью использованного ранее посадочного приспособления так, чтобы оно коснулось поверхности газобетонного элемента.

4



DE 6-Kant Mutter mit Drehmoment vorspannen (siehe Tabelle). Der Dübel ist ordnungsgemäß verankert wenn der blaue Kontrollring sichtbar wird

EN Tighten the hexagonal nut with the specified tightening torque (see table). The plug is properly anchored if the blue indicator ring is visible.

FR Respectez le couple de serrage à appliquer sur l'écrou (voir tableau). Le cheville est ancré conformément quand le bague de contrôle bleu est visible.

NL Zeskantmoer met draaimoment voorspannen (zie tabel). De plug is correct verankert als de blauwe controlering zichtbaar wordt.

ES Gire la tuerca hexagonal hasta alcanzar la fuerza de par de apriete (ver tabla). El anclaje estará correctamente colocado cuando se vea el anillo azul.

HU A hatlapú anyát a lenti táblázatban megadott nyomatékkal kell meghúzni. Amennyiben a kék ellenőrző gyűrű láthatóval, biztosított a dübel rendeltetésszerű rögzítése.

CZ Šestíhrannou maticu dotáhnout utahovacím momentem (viz tabulka). Kotva je správně osazena, když je vidět modrý kontrolní kroužek.

RU Затянуть шестигранную гайку с моментом затяжки согласно таблице. Анкер закреплен правильно, если видна синяя контрольная полоса.

DE - Typ

EN - Type

FR - Type

NL - Type

ES - Tipo

HU - Típus

CZ - Typ

RU - Тип

DE - Material Nr.

EN - Part no.

FR - numéro d'article

NL - Artikelnr.

ES - N° Artículo

HU - Cíkkszám

CZ - materiál číslo

RU - Артикул

DE - Anzugsdrehmoment

EN - Tightening torque

FR - couple de serrage

NL - Aandraaimoment

ES - Par de apriete

HU - előfeszítési nyomaték

CZ - určený utahovacího momentu

RU - Момент затяжки

GBH - A - M8/20

111264

5 Nm

GBH - A - M10/20

111262

8 Nm